

ZERTIFIKAT

Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2

Die Zertifizierungsstelle

**SYSTEMCERT**
Zertifizierungsges.m.b.H.

bescheinigt hiermit dem Betrieb

FERRUM.AT 
Metallverarbeitung GmbH

Wirtschaftszeile West 2

4482 Ennsdorf
Österreich

dass er geeignet ist, an der oben genannten Adresse
Schweißarbeiten auszuführen für den Geltungsbereich der

Zertifizierungsstufe CL 1 nach EN 15085-2

Anwendungsgebiet: Schweißtechnische Fertigung im
Schienenfahrzeugbau

Geltungsbereich:

Schweißprozesse nach ÖNORM EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608	Abmessungen	Bemerkungen
131	22.3	3-20mm	BW ¹⁾ FW ²⁾
135	1.2	t>1,4 mm	FW ²⁾
	1.3	3-20 mm	FW ²⁾
	1.2	1-4 mm	BW ¹⁾
	1.3	3-20 mm	BW ¹⁾
	8.1	3-16 mm	BW ¹⁾
141	8.1	1,4 - 4mm	FW ²⁾
	22.2	1,25 - 5mm	BW ¹⁾


1) BW ... Stumpfnah 2) FW ... Kehlnah

verantwortliche
Schweißaufsichtsperson: Ing. Josef Bogner, geb. 22.07.1971,
IWE AT 1194

gleichberechtigter Vertreter: Markus Abel, geb. 20.07.1971,
EWS AT 00700

Bemerkungen: siehe Beiblatt
Überwachung: jährlich


AuditorIn: DI Elias Glantschnig
Gültigkeitszeitraum: 15.07.2021-14.07.2024
ausgestellt am: 20.07.2021


Dipl.-Ing. Franz Gruber
(Geschäftsführer)



Registrier-Nr.: R10120421

SystemCERT Zertifizierungsgesellschaft m.b.H.
Parkstraße 11, 8700 Leoben, Austria
akkreditiert gemäß Akkreditierungsbescheid
durch Akkreditierung Austria, ID Nr. 0930



Allgemeine Bestimmungen ÖNORM EN 15085-2

Widerruf des Zertifikates R10120421

FERRUM.AT Metallverarbeitung GmbH
4482 Ennsdorf, Wirtschaftszeile West 2, Österreich

Die Nationale Sicherheitsbehörde oder die Hersteller-Zertifizierungsstelle, die dieses Zertifikat ausgestellt hat, können das Zertifikat widerrufen, wenn:

- berechnete Zweifel an der bedingungsgemäßen Ausführung von Schweißarbeiten nach den genannten Normen bestehen,
- berechnete Zweifel an der ordnungsgemäßen Schweißaufsicht entsprechend den genannten Normen bestehen,
- keine anerkannte Schweißaufsicht mehr vorhanden ist,
- keine gültigen Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und des Schweißpersonals nach den genannten Normen vorliegen,
- nicht geprüfte/s Schweißer oder Schweißpersonal mit Schweißarbeiten im Rahmen der genannten Normen betraut wurden,
- andere Voraussetzungen nach den genannten Normen nicht mehr erfüllt sind,
- der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Möglichkeit der jährlichen Überwachung verweigert wurde,
- der Schweißbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Der Widerruf ist der Hersteller-Zertifizierungsstelle vom Schweißbetrieb schriftlich zu bestätigen. Die Nationale Sicherheitsbehörde ist durch die Hersteller-Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.

Falls ein gültiges Zertifikat verlängert werden soll, ist mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer bei der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Verlängerung mit einem Antrag zu beantragen.

Zertifizierung am: 15.07.2021
ausgestellt am: 20.07.2021


Dipl.-Ing. Franz Gruber
(Geschäftsführer)



SystemCERT, Zertifizierungsgesellschaft m.b.H.
Parkstraße 11 | 8700 Leoben
Tel.: +43 (3842) 48476 | Fax: +43 (3842) 48476-4
office@systemcert.at | www.systemcert.at